

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Kos. Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.
WIK.7741.28.2014.WWie

ZARZĄDZĄCY
WOJEWÓDZKICH
DRÓG
04. LIS. 2014
Agnieszka Złotnicka
podpis.....
N3410/2014/.....
Gorzów Wlkp., dnia 29.10.2014r.
D2

DECYZJA

Na podstawie: art. 66 ust. 1 pkt 3, art. 82 ust. 3 pkt. 3 oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

nakazuję

**Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra**

w terminie do dnia **31 grudnia 2016r.** usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli utrzymania mostu drogowego usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 4+222 w m. Nowa Sól poprzez:

- naprawę izolacji przeciwwodnej ułożonej na górnej powierzchni płyty pomostowej,
- usunięcie zacieków, wykwitów i zawilgocenia oraz uzupełnienie ubytków na płycie pomostu,
- naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej przęsła i podpór,
- zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- oczyszczenie koryta cieku w obrębie mostu.

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy powiadomić tut. Inspektorat.

Uzasadnienie

Podczas przeprowadzonej w dniu 09 września 2014 roku kontroli utrzymania mostu drogowego usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 4+222 w m. Nowa Sól, przedstawiciele organu nadzoru budowlanego ocenili stan techniczny obiektu, jako nieodpowiedni. W trakcie oględzin stwierdzono: uszkodzenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej obiektu, podpór oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uszkodzenie otuliny zbrojenia skrajnych belek pomostu (korozję zbrojenia), zawilgocenie przyczółków obiektu, uszkodzenie izolacji płyty pomostu (stwierdzono przecieki wody przez płytę pomostu świadczące o uszkodzeniu izolacji), liczne spękania i zarysowania nawierzchni jezdni.

Przedstawione w trakcie kontroli dokumenty dotyczące utrzymania obiektu potwierdzają nieodpowiedni stan techniczny obiektu. Ustalenia zawarte w protokołach okresowych kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane (protokół kontroli rocznej i pięcioletniej) wskazują, że most jest w „niepokojącym” stanie technicznym, co w perspektywie jego dalszego użytkowania może spowodować skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji.


Zatem ustalenia zespołu kontrolnego dają podstawę do nałożenia określonych obowiązków na zarządcę obiektu budowlanego na podstawie art. 66 Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) właściwy organ w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania nakazanego obowiązku. Celem art. 66 ustawy Prawo budowlane jest spowodowanie zapewnienia utrzymania obiektu budowlanego w należywym stanie technicznym. Organ przed wydaniem decyzji indywidualnie bada każdą sprawę, a treść takiej decyzji zależy od okoliczności faktycznych w sprawie. Konstrukcja normy prawnej zawartej w art. 66 Prawa budowlanego, a w szczególności użyty w niej zwrot „...właściwy organ nakazuje w drodze decyzji...” wskazuje, iż decyzje podejmowane na jego podstawie mają charakter związany. Oznacza to, że organ nadzoru budowlanego jest nie tylko uprawniony, lecz nadto obligowany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Wobec powyższego nakazano jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem LWINB w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego


Agnieszka Harasimowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Lubuski