


NW

SE

Przekrój geotechniczny




Stan gruntów niespoistych:

- ⋄ - luźny ($I_p < 0,33$)
- ⊙ - średniozagęszczony ($0,33 < I_p < 0,67$)
- ⊗ - zagęszczony ($0,67 < I_p < 0,80$)

Stan gruntów spoistych:

- ◆ - twardoplastyczny
- - plastyczny
- - miękoplastyczny

Nazwa obiektu	Leszno Dolne				
Rodzaj dokumentacji	Dokumentacja geotechniczna				
Treść	Przekrój geotechniczny				
	Opracowanie	podpis		skala	nr załącznika
	Agnieszka Gontaszewska	data	06/07/2011	1: 500 100	

4.